

## 稚内市内通学路の要対策箇所一覧

令和3年5月現在

### 【稚内中央小学校】

路線名	点検年度	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
道道抜海港線 市道稚内公園入口線	H28	宝来2丁目 (T字交差点)	大型バスなどの通行が多く、見通しも悪いため、停止線より前に出ている車両が多い。	児童に対して注意喚起を行う。【随時実施】 道路上に「止まれ」と表記する。【H28対策済み】	稚内市
道道抜海港線	R1	宝来4丁目	学校前の信号機付き横断歩道が、車の通りも多く信号待ちする児童にとって危険である。 横断歩道周辺の縁石に低い箇所があり、自動車が歩道に進入してくる危険がある。	児童に対して注意喚起を行う。【随時実施】 縁石を取り替える。【検討中】	北海道 稚内市
市道恵比須11条通	R1	恵比須1丁目	交差点付近の舗装が低くなっているため、水たまりが出来やすい。 水たまりを避けるには車道を通行しなければならない。	排水施設を設置する。【R1対策済み】	稚内市
道道抜海港線	R2	恵比須1丁目	・電柱から建物までの距離が狭く、除雪車が通行できず、除雪されないため、冬場の通行ができない。	電柱管理者と連携し、電柱を移設する【R3実施済み】	北海道 稚内市

### 【稚内南小学校】

路線名	点検年度	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道緑富岡環状線	H28	緑5丁目	歩道の破損や凹凸が多く、また、一部、雑草も生えている。	維持管理・補修に努める。【随時実施】	稚内市
道道稚内天塩線	H30	緑1丁目	歩道に樹木の根元が飛び出している。点字ブロックが破損している。	維持管理の中で補修する。【H30対策済み】	北海道
道道稚内天塩線	H30	緑3丁目	冬期間付近住民の除雪で歩道が無くなってしまう。	除雪の徹底と近隣住民への周知を徹底する。【随時実施】	北海道
市道緑9条通	H30	緑2丁目	歩道が無く車の速度も速い。 交差点付近に目線の高さまでの塀があり見通しが悪い。	注意喚起の看板を設置する。【H30対策済み】	稚内市
市道緑が丘環状線	R1	緑1丁目	歩道のアスファルトが崩れている。	補修を行う。【R1対策済み】	稚内市
道道稚内天塩線 市道ひばりヶ丘1条通	R1	緑4・5丁目 (交差点)	道道から市道への左折時に、歩道をショートカットする車が多い。	車道と区別しやすいようドット線を引く。【R1対策済み】	北海道 稚内市
道道稚内天塩線	R1	緑5丁目	みはらし会館前の交差点の白線が消えかかっている。 右折レーンに入らずに右折する車がある。	白線、路面標示を引き直す。【R1対策済み】	北海道

### 【稚内東小学校】

路線名	点検年度	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道栄中央通 市道栄2条通	H27	栄2・3丁目 (交差点)	4か所の横断歩道のうち、歩行者用信号機がない箇所がある。	信号機の設置を検討する。【H27対策済み】	警察
市道緑富岡環状線	H28	栄1丁目	歩道の破損や凹凸が多く、また、一部、雑草も生えている。	「緑・富岡環状通街路整備事業」として整備を行う。【R1対策済み】	稚内市
国道40号線	H30	潮見5丁目 萩見3丁目 (交差点)	交差点付近への堆雪によって、車両の確認ができない。	通学路であることに留意して除雪を行う。【随時実施】	開発
市道潮見が丘通	H30	栄1丁目	登り道で、特に冬期間は坂を登り切ろうとするために速度を出す車が多く、高校駐車場前を通る児童にとっては危険	児童に対して注意喚起を行う。【随時実施】	稚内市
天北埠頭2号通り	H30	末広3丁目	近くに信号機や横断歩道が設置されていない。 道路が暗い。	児童に対して注意喚起を行う。【随時実施】	稚内市

### 【声問小学校】

路線名	点検年度	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道声問海岸中央線 市道声問5号線	H27	声問2丁目	隣接する土地の草が伸びており、見通しが悪い。	維持管理・補修に努める。【随時実施】	稚内市
市道声問斌通	H27	声問5丁目	歩道の幅が狭く、雑草も生えている。	維持管理・補修に努める。【随時実施】	稚内市
市道声問斌通 市道声問大沼通線 市道声問1号通	H27 H30	声問5丁目 (交差点)	バードハウスへ到る道路は、交通量が多く、車両の速度も速い。 事故も起きている。 平成26年に注意喚起の看板を設置。	児童に対して注意喚起を行う。【随時実施】	稚内市
国道238号線	H28	声問5丁目	声問市街地中央部手前で速度規制50キロが解除となり、車の走行速度が速い。	児童に対して注意喚起を行う。【随時実施】 通学路を示す標識の設置を検討する。【対策済み】	警察 開発
市道声問海岸中央線	H30	声問2・3丁目	歩道が無く、歩行者は草むらによけてバスの通過を待つ場合がある	児童に対して注意喚起を行う。【随時実施】	稚内市
市道声問39号線	H30	声問1丁目	歩道が草で覆われて無くなっている。	維持管理・補修に努める。【随時実施】	稚内市
市道声問斌通	H30	声問5丁目	「歩行者注意」の標識は設置されているがわかりづらい。	看板を見やすい場所に移設する。【H31対策済み】	稚内市
市道声問海浜通線	H30	声問3丁目	声問橋がサビが多く壊れそうである。	維持管理・補修に努める。【随時実施】	稚内市

### 【増幌小学校】

路線名	点検年度	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
道道稚内豊富線	H27	恵北	街路灯が古く暗い箇所がある。冬期間の夕方(4時半)以降の帰宅時に不安がある。	LEDの街路灯に更新する。【H27対策済み】	稚内市

### 【宗谷小学校】

路線名	点検年度	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道宗谷4号線	H27	宗谷	学校前の坂道は凹凸や破損、冬期間の凍結で滑って転ぶ児童がいる。 側溝の蓋の破損やがたつきによって、つまづいて転ぶ児童がいる。	学校前の坂道は、全面改修に向け検討する。【H28対策済み】 破損している蓋を交換する。【H27対策済み】	稚内市
市道宗谷4号線	H30	宗谷	歩道と車道の区別がない。 観光シーズンには、通行量が多くなる。	児童に対して注意喚起を行う。【随時実施】	稚内市

## 稚内市内通学路の要対策箇所一覧

### 【大岬小学校】

路線名	点検年度	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
国道238号線	H27	宗谷岬	通学路を表示する標識が設置されていない。 歩道の縁石が痛んでおり、車道との段差が足りない。	国道238号線、宗谷岬市街3か所に通学路標識を設置する。【H27対策済み】 歩道の縁石は、改修に向け検討する。【検討中】	開発

### 【富磯小学校】

路線名	点検年度	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
国道238号線	H30	富磯	近くに信号機や横断歩道が設置されていないため、道路を横断する際危険である。	信号機の設置を検討する。【検討中】	警察

### 【稚内港小学校】

路線名	点検年度	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道港歩道橋通	H28	港4丁目	人道橋に至るまでの道路に街灯がなく冬期間は暗くなるのが早い ため心配である。	公共灯を設置する。【H28対策済み】	稚内市
市道港11条通り	R1	港4丁目 (交差点)	交差点での見通しが悪く、車や自転車の飛び出しがある。	交差点に十字表示とドット線を引く。【R1対策済み】	稚内市
道道稚内天塩線	R1	港4丁目	押しボタン式信号機付きの横断歩道だが、信号無視など危険な 運転をする車が通ることがある。	児童に対して注意喚起を行う。【随時実施】	稚内市
道道稚内天塩線	R1	港3丁目	建物からの落雪が危険である。	児童に対して注意喚起を行う。【随時実施】	稚内市

### 【潮見が丘小学校】

路線名	点検年度	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道富岡21条通 市道若葉台4条通	H26 H29	富岡5丁目 若葉台2丁目 (交差点)	横断歩道がなく、車両の速度が速く危険である。 車両が一時停止できちんと止まっていない。	児童に対して注意喚起を行う。【随時実施】 横断歩道の設置を検討する。【検討中】	警察 稚内市
市道萩ヶ丘1号通	H26 H29	萩見3丁目	車両の速度が速く危険である。 ガードレールが必要である。 冬期間、カーブ付近の歩道に吹き溜まりができることがある。	児童に対して注意喚起を行う。【随時実施】 歩道の確保に努める。【随時実施】	警察 稚内市
市道朝日5条通 市道朝日9号通	H26 H29 R2	朝日5・6丁目 (交差点)	横断歩道も信号機もない。	児童に対して注意喚起を行う。【随時実施】	警察 稚内市
市道緑富岡環状線	H26	萩見5丁目	一部、車道と歩道の段差がない箇所がある。 道路の起伏が激しく、交通量も多い。車両が運転操作を誤って歩 道にのりあげてしまつては危険である。	「緑・富岡環状通街路整備事業」として整備を行う。【実 施中】	稚内市
市道緑富岡環状線 市道朝日5号通り	H29	富岡4丁目 萩見5丁目 (交差点)	近くに信号機や横断歩道が設置されていないため、道路を横断 する際危険である。	「緑・富岡環状通街路整備事業」として整備を行う。【実 施中】 横断歩道の設置を検討する。【車両の一時停止標識が あるため、横断歩道は設置はせず注意喚起を行うこと とする】	警察 稚内市
市道緑富岡環状線 市道萩見28条通	H29	萩見5丁目 (T字交差点)	近くに信号機や横断歩道が設置されていないため、道路を横断 する際危険である。	児童に対して注意喚起を行う。【随時実施】	警察 稚内市
市道萩見8号通 市道富岡3条通	H29	富岡1丁目 (T字交差点)	極端に見通しが悪い	児童に対して注意喚起を行う。【随時実施】	稚内市
市道富岡9号通	H29	富岡2丁目	2丁目方向から下ってくると、その交差点のみ「止まれ」のため、 スピードの落ちていない車がある	児童に対して注意喚起を行う。【随時実施】	稚内市

### 【天北小学校】

路線名	点検年度	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道沼川6号通 市道沼川7号通 市道沼川4条通	H26	沼川	歩道と車道の区別がなく、草も生い茂っている。 冬期間における除雪が十分ではなく、歩行スペースが狭い。	維持管理・補修に努める。【随時実施】 歩道の確保に努める。【随時実施】	稚内市
道道稚内幌延線	H26 H29	沼川	見通しが悪く、カーブミラーが設置されていない。 冬期間における除雪が十分でない。	横断歩道に気付きやすくするため、標識を移設する。 【検討中】 除雪を徹底する。【随時実施】	北海道
市道沼川7号通 市道沼川4条通	H29	沼川 (交差点)	学校前の十字路は見通しが悪く車対車 車対人の接触の可能性 が大きい。	カーブミラーを設置する。【H29対策済み】	稚内市
道道豊富猿払線	H29	沼川	雑草が伸びて見通しが悪い状況が見られる。	維持管理・補修に努める。【随時実施】	北海道
道道稚内幌延線	R2	沼川	緩やかなカーブのため、運転手から横断歩道への見通しが悪 い。	注意喚起のための横断歩道設置標識を増設する【R3 実施予定】	北海道